



EnviroStar™

LOW ODOR FLOOR STRIPPER

DIRECTIONS:

1. Mix stripper per the following dilutions:
Heavy coating removal: 1:4 (32 US oz per gallon / 250 ml per 1 liter of water).
Normal coating removal: 1:8 (16 US oz per gallon / 125 ml per 1 liter of water).
Light coating removal: 1:10 (13 US oz per gallon / 100 ml per 1 liter of cold water).
2. Apply solution liberally to the floor and allow to soak for 10 minutes ensuring the solution does not dry.
3. Scrub floor with automatic scrubber or stripping machine. Pick up dirty solution with automatic scrubber or wet vac.
4. Rinse thoroughly with clean water and allow floor to dry completely before applying any finish.

Note: Test floor for color fastness in an inconspicuous area. Keep out of reach of children. Keep container sealed when not in use. Keep from freezing. Floor may become slippery. Wear appropriate non-slip safety shoes.

DANGER! HAZARDS:

Causes severe skin burns and eye damage.

PRECAUTIONS:

Do not breathe mist/vapors/spray. Wash thoroughly after handling. Wear protective gloves/eye protection/face protection. Wash contaminated clothing before reuse. Store locked up. Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations. FIRST AID: Immediately call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Call a POISON CENTER/doctor.

CONTAINS:

benzyl alcohol (CAS# 100-51-6), ethanolamine (CAS# 141-43-5), dipropylene glycol monomethyl ether (CAS# 34590-94-8).

Safety Data Sheet available on request.

FOR COMMERCIAL AND INDUSTRIAL USE ONLY.

Please recycle bottle in accordance with state and local regulations.

Product Code	515FS	515MP	MPE
Volume	2.50 US gallons	1.06 US gallons	4 liters
Shipping Package	2 x 2.5 gallons	4 x 1.06 liters	4 x 4 liters
Pallet Quantity	48	48	48

515 DIRECTIONS 01/20



EnviroStarTM

LOW ODOR FLOOR STRIPPER

FR

MODE D'EMPLOI:

1. Mélanger le décapant à l'eau froide aux dilutions suivantes:
Décapage intense: 1:4 (soit 250 ml par litre d'eau / 32 oz US par gallon d'eau).
Décapage normal: 1:8 (soit 125 ml par litre d'eau / 16 oz US par gallon d'eau).
Décapage léger: 1:10 (soit 100 ml par litre d'eau / 13 oz US par gallon d'eau).
2. Appliquer généreusement la solution sur le plancher et laisser de tremper pendant 10 minutes en veillant à ce que la solution ne sèche pas.
3. Récurer le plancher avec une récurveuse automatique ou une décapeuse. Ramasser la solution sale avec la récurveuse automatique ou un aspirateur eaux et poussières.
4. Rincer à fond avec de l'eau propre et laisser sécher complètement le plancher avant d'appliquer tout produit de finition.

NOTE: Tester le sol pour décoloration dans un endroit discret. Conserver hors de la portée des enfants. Bien reboucher le bidon après chaque utilisation. Stocker à l'abri du gel. Attention: le sol peut devenir très glissant. Porter des chaussures de sécurité antidérapantes appropriées.

DANGER!

Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

PRÉCAUTIONS:

Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols. Se laver soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Garder sous clef. Éliminer le contenu / récipient dans conformément à la réglementation locale / régionale / nationale / internationale.

PREMIERS SOINS:

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

SEULEMENT POUR USAGE COMMERCIAL ET INDUSTRIEL.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande. Veuillez recycler la bouteille en conformité avec les règlements provinciaux et locaux.

CONTENU:

alcool benzilico (N° 100-51-6), éthanolamine (CAS# 141-43-5), (2-méthoxyméthylethoxy)-propanol (CAS# 34590-94-8).

Product Code	515FS	515MP	MPE
Volume	2.50 US gallons	1.06 US gallons	4 liters
Shipping Package	2 x 2.5 gallons	4 x 1.06 liters	4 x 4 liters
Pallet Quantity	48	48	48

515_DIRECTIONS 01/20



EnviroStarTM

LOW ODOR FLOOR STRIPPER

ES

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Mezcle el removedor con agua fría por las siguientes diluciones:
Remoción de recubrimiento denso: 1:4 (250 por 1 litro de agua / 32 US oz por 1 gal de agua).
Remoción de recubrimiento normal: 1:8 (125 por 1 litro de agua / 16 US oz por 1 gal de agua).
Remoción de recubrimiento leve: 1:10 (100 por 1 litro de agua / 13 US oz por 1 gal de agua).
2. Aplique abundante solución en el piso y dejar en remojo durante 10 minutos, asegurándose que la solución no se seque.
3. Fregue el piso con una máquina fregadora o pulidora automática. Recoja la solución sucia con una fregadora automática o con una aspiradora de líquidos.
4. Enjuague cuidadosamente con agua limpia y espere a que el piso se seque completamente antes de aplicar cualquier acabado.

NOTA: Para ver si le afecta al color, pruebe en una área oculta.

Mantener fuera del alcance de los niños. Mantenga el envase cerrado cuando no este en uso. Evitar la congelación. El suelo puede volverse muy resbaladizo. Use zapatos de seguridad antiresbalantes.

PELIGRO!

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

PRECAUCIONES:

No respirar la niebla/los vapores/el aerosol. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes/gafas/máscara de protección. Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido / el recipiente conforme a la reglamentación local / regional / nacional / internacional. PRIMEROS AUXILIOS: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico si la persona se encuentra mal. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico.

PARA USO COMERCIAL E INDUSTRIAL.

Recicle el recipiente de acuerdo a los reglamentos estatales y locales.

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

CONTENIDO:

alcohol bencílico (N° 100-51-6), etanolamina (CAS# 141-43-5), (Metil-2-metoxietoxi)-propanol (CAS# 34590-94-8).

Product Code	515FS	515MP	MPE
Volume	2.50 US gallons	1.06 US gallons	4 liters
Shipping Package	2 x 2.5 gallons	4 x 1.06 liters	4 x 4 liters
Pallet Quantity	48	48	48

515_DIRECTIONS 01/20